







Pozycjonowanie zworek – moduł 4. osi, seria M v1.0a
 Pozycjonowanie zworek – moduł 4. osi, seria M v1.0a





Pozycjonowanie zworek – moduł 4 osi serii M v1.0b
 Pozycjonowanie zworek – moduł 4. osi serii M v1.0b



JP1 JP2	
	1,4A
	1,8A MOC KROKU ustawione
	2,0A
	2,3A

JP3 JP4 JP5	
	1 ₃₂ Krok Krok
	1 ₁₆ Krok Krok MOC KROKU ustawione
	1 ₈ Krok Krok
	1 ₄ Krok Krok

JP3 JP4 JP5	
	1 ₂ Krok Krok Lub Lub
	1 ₂ Krok Krok
	1 ₁ Krok Krok